仙居县立丰涂料有限公司年产 700 吨水性涂料技改项目其它需要说明事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

仙居县立丰涂料有限公司购置仙居县下各镇经济开发区安创工艺小微园 9 号楼 104 实施生产，用地面积约为 902.29m²。企业于 2021 年 12 月委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《仙居县立丰涂料有限公司年产 700 吨水性涂料技改项目环境影响报告表》，并于 2021 年 12 月 31 日获得台州市生态环境局仙居分局的环评批复（台环建（仙）[2021]72 号），企业在项目设计过程中落实了环评中防治污染的措施以及环境保护设施投资的概算。

1.2 施工简况

项目建设过程中，企业组织实施了环境影响报告表及其审批部门的审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

企业于 2021 年 1 月开工建设，项目建设过程中，企业委托浙江新睿环保科技有限公司配套设计并建设了相应的废水治理设施，委托仙居朗新环保设备有限公司配套设计并建设了相应的废气治理设施，截止 2022 年 2 月，企业项目主体工程及配套环保设施已建设完成并能正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件。

受仙居县立丰涂料有限公司委托，台州市永恒检测技术有限公司承担了仙居县立丰涂料有限公司年产 700 吨水性涂料技改项目竣工环境保护验收监测工作我公司技术人员于 2021 年 3 月对该项目进行了现场查勘，并于 2022 年 3 月 10 日、3 月 11 日对该项目进行了现场验收监测（雨水监测日期：2022 年 03 月 17 日），随后本公司技术人员通过认真研读并收集有关资料，在仔细分析大量有关监测数据的基础上编写了此验收监测报告。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护验收暂行办法》，2022年6月25日，仙居县立丰涂料有限公司组织环评编制单位（杭州忠信环保科技有限公司）、验收监测单位（台州市永恒检测技术有限公司）、环保设施设计单位（浙江新睿环保科技有限公司、仙居朗新环保设备有限公司）以及三位专家成立验收工作组，召开仙居县立丰涂料有限公司年产700吨水性涂料技改项目竣工环境保护验收会。会前专家和代表对本项目环保处理设施进行现场检查，听取了建设单位环保执行情况的汇报、台州市永恒检测技术有限公司对验收监测报告的介绍，经认真讨论，形成验收意见如下：

仙居县立丰涂料有限公司年产700吨水性涂料技改项目基本落实了“三同时”的相关要求，主要环保设施均已按照环评及批复要求建成，建立了各类环保管理制度，废水、废气和噪声监测结果达标，固废处置符合相关要求，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全。验收组认为项目符合项目竣工环境保护验收条件，同意通过环境保护验收。

2.其他环境保护措施落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业建立了相关环保组织机构，明确相关环保负责人，建立了废气、废水、噪声运行及日常维护等相关制度、固废管理相关制度。

（2）环境风险防范措施

该企业确立以公司法人为总指挥，统领应急总指挥部，下设消费抢险组、治安保障组、后勤综合组和环境指挥组，是公司整个应急救援工作的中心，负责向上级部门报告和请示，负责与应急部门和社区联络，负责协调应急期间各救援队伍的运作，统筹安排各项应急行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

3.整改工作落实情况

仙居县立丰涂料有限公司年产700吨水性涂料技改项目在建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等环节采取了以下整改工作：

表 3-1 项目整改工作情况一览表

整改环节	整改内容
建设过程中	1.对废气配套了相关的处理设施。2.对废气进行收集处理并高空排放。3.建立较完善的环保管理制度。
竣工后	1.生产废水经废水处理设施处理后达标排放。2.投料车间已整体密闭，拌料搅拌缸上方设置集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过 25m 排气筒高空排放；搅拌缸上方已设置集气罩，废气收集后经低温等离子+活性炭吸附设施处理达标后通过 25m 高排气筒高空排放。3.噪声经减震防噪措施后达标排放。
验收监测期间	1.确保废气处理设施稳定运行。2.确保废水处理设施稳定运行，确保雨、污分流。
提出验收意见后	1. 加强现场管理，保持地面清洁； 2. 完善长效的环保管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；完善风险防范措施，确保环境安全； 3. 继续加强废气治理工作，切实减少废气对周边环境造成的不良影响； 4. 继续加强废水处理设施的保养与维护，确保废水能稳定达标排放； 5. 做好危废管理，严格执行转移联单制度，完善各项标识、标签和台账记录。

仙居县立丰涂料有限公司